**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. председателя Комитета по ЛХ РД

должность

Муртазалиев А.Г.

фамилия, имя и отчество (при наличии)

20.10.2026 г.

дата

**Акт**
**лесопатологического обследования № 'И-23-8-27-ВСР-2026-Губденское**

**лесных насаждений** **Карабудахкентское** **(лесничество)**

**Республика Дагестан** **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [ ]

2. Инструментальный [X]

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Губденское | | 23 | 8 | 27 | - | 27 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 27 га.

Кадастровый номер участка:

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: Государственный контракт, 24.04.2026, 4-ЭА26

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного вида использования)

## 2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Карабудахкентское Участковое лесничество Губденское

Урочище (дача) Квартал 23 Выдел 8

Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

| | |
|---|---|
| с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50) | X |
| с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51) | |
| устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50) | |

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Неблагоприятные условия произрастания, СКС: 2.53

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Порода | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.4.2. Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | процент поврежденных огнем корней | процент деревьев с данным повреждением | Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4) | процент деревьев с данным повреждением | по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4) | процент деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2) | процент деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2.4.3. Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость, % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2.5. Выборке подлежит 10.1% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения );
ослабленных % (причины назначения );
сильно ослабленных % (причины назначения );
усыхающих % (причины назначения );
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя 10.1%;
старого ветровала %;
старого бурелома %;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.4
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.0

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.**

В квартале 23, в выделе 8, площадью 27 га, полнота 0,5, СКС насаждения 2,53, насаждение сильно ослабленное, в том числе по породам: Граб - 2,77; Дуб скальный порослевой - 2,21; Клен полевой - 1,46. Требуется проведение ВСР.

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Породы | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Губденское | | 23 | 8 | 27 | - | 27 | Выборочная санитарная рубка | 27 | Граб | 12.1 | 20.09.2028 |

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Породы | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Губденское | | 23 | 8 | 27 | - | 27 | Выборочная санитарная рубка | 27 | Дуб скальный низкостволь ный | 7.5 | 20.09.2028 |

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 20.09.2026
Дата составления документа: 18.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

| Ведущий инженер отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга | Лашкул Татьяна Андреевна | Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан" | +7 872 251-76-75 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 116371093250777618568355286208313988768<br>Владелец: Абдурахманов Абдуразак Мусагаджиевич<br>Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027 | 18.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо) | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | (организация) | (телефон) | (подпись) | (дата) |

Приложение 1
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

## Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Республика Дагестан Лесничество Карабудахкентское
Участковое лесничество Губденское Урочище (дача)

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст, лет | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м /га | количество, шт. | Общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2005 | 23 | 8 | 27 | Защитные леса | Горные леса | | ТО | x | x | 1 ярус древостоя 7Г2ДСН 1КЛП+БУК+ЛИП+ГШ+ЯО | Граб | 70 | 12 | 16 | Сухой дубняк дуба черешчатого на засоленных почвах | 0.5 | 5 | 80 | 2 | 1.2 |
| | | | | | | | | | | | Дуб скальный низкостовольный | | 11 | 16 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Клен полевой | | 10 | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Бук | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Липа | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Груша | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ясень обыкновенный (высокий) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ф | - | 27 | 1 ярус древостоя 7Г2ДСН 1КЛП | Граб | 91 | 16 | 18 | | 0.4 | | 54 | | |
| | | | | | | | | | | | Дуб скальный низкостовольный | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Клен полевой | | | | | | | | | |

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания; Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

| Ведущий инженер отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга | Лашкул Татьяна Андреевна | Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан" | +7 872 251-76-75 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 116371093250777618568355286208313988768<br>Владелец: Абдурахманов Абдуразак Мусагаджиевич<br>Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027 | 18.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо) | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) | (организация) | (телефон) | (подпись) | (дата) |

Приложение 1.1
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

# Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за сентябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан | Лесничество: Карабудахкентское
Участковое лесничество: Губденское | Урочище (дача):

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на временной пробной площади, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб.м./га | | без признаков ослабления | | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Р | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 23 | 8 | 27 | Защитные леса | Горные леса | | - | 27 | 1 ярус древостоя 7Г2ДСН1КЛП | Граб | 91 | 16 | 18 | Сухой дубняк дуба черешчатого на засоленных почвах | 0.4 | 5 | 54 | 164 | 13.2 | | 35 | | 25.7 | | 14 | | | | | 12.1 | | | Неблагоприятные условия произрастания | 12.1 | Выборочная санитарная рубка | 27 |
| | | | | | | | | | Дуб скальный низкостовольный | | | | | | | | 43 | 40.8 | | 22.5 | | 19.2 | | 10 | | | | | 7.5 | | | Неблагоприятные условия произрастания | 7.5 | Выборочная санитарная рубка | 27 |
| | | | | | | | | | Клен полевой | | | | | | | | 22 | 67.7 | | 18.5 | | 13.8 | | | | | | | | | | Неблагоприятные условия произрастания | | | |

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

| Ведущий инженер отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга | Лашкул Татьяна Андреевна | Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан" | +7 872 251-76-75 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 116371093250777618568355286208313988768<br>Владелец: Абдурахманов Абдуразак Мусагаджиевич<br>Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027 | 18.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо) | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) | (организация) | (телефон) | (подпись) | (дата) |

Приложение 1.2
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

## Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвое-листогрызущими) за сентябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Лесничество: Карабудахкентское
Участковое лесничество: Губденское
Урочище (дача):

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Вид вредителя | Доля поврежденных деревьев, % от количества | Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов | | | | Фаза развития вредителя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб.м./га | | | до 25 | 25 - 50 | 25 - 50 | более 75 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

| Ведущий инженер отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга | Лашкул Татьяна Андреевна | Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан" | +7 872 251-76-75 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 116371093250777618568355286208313988768<br>Владелец: Абдурахманов Абдуразак Мусагаджиевич<br>Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027 | 18.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо) | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | (организация) | (телефон) | (подпись) | (дата) |

Приложение 1.3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

## Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием авиационных средств

| | | | |
|---|---|---|---|
| Субъект Российской Федерации | Республика Дагестан | Лесничество | Карабудахкентское |
| Участковое лесничество | Губденское | Урочище (дача) | |
| Государственный знак летательного аппарата | | Регистрационный знак летательного аппарата | |
| Изготовитель | | Тип летательного аппарата | |
| Серийный идентификационный номер воздушного судна | | | |
| Дата вылета | | Местное время вылета | |
| Пункт вылета | | Время полёта | |

| Номер квартала | Номер выдела | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел | Повреждаемая порода | Доля усыхающих и погибших деревьев, % | | | | | | | Степень повреждения полога, % | | Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное усыхание (повреждение) | Причины ослабления, повреждения | Назначенные мероприятия | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | усыхающие | свежий сухостой | старый сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый ветровал | старый бурелом | дефолиация | дехромация | | | вид | площадь, га | Сроки проведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

| Ведущий инженер отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга | Лашкул Татьяна Андреевна | Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан" | +7 872 251-76-75 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 116371093250777618568355286208313988768<br>Владелец: Абдурахманов Абдуразак Мусагаджиевич<br>Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027 | 18.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо) | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | (организация) | (телефон) | (подпись) | (дата) |

Приложение 1.4
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

**Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Субъект Российской Федерации | Республика Дагестан | Лесничество | Карабудахкентское |
| Участковое лесничество | Губденское | Урочище (дача) | |

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь лесотаксационного выдела, га | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства | | | | | | | | Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли | | | | | Дата дешифрирования (дд.мм.гг) | Предполагаемая причина повреждения | Площадь повреждения, га |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | породный состав | средний возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса/тип лесорастительных условий | относительная полнота | бонитет | общий запас древесины, куб. м/га | Тип и наименование летательного аппарата | Наименование съемочной аппаратуры | Режим съемки (панхроматический/мультиспектральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК) | Пространственное разрешение (для каждого режима), м | Дата съемки (дд.мм.гггг) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

| Ведущий инженер отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга | Лашкул Татьяна Андреевна | Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан" | +7 872 251-76-75 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 116371093250777618568355286208313988768<br>Владелец: Абдурахманов Абдуразак Мусагаджиевич<br>Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027 | 18.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо) | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | (организация) | (телефон) | (подпись) | (дата) |

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

## Абрис участка леса

М 1:10000

| N квартала | N выдела | N лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечета | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N ленты (площадки) | длина, м | ширина, м | радиус, м | площадь, га | | |
| 23 | 8 | - | 1 | 300 | 20 | | 0.6 | 42.53088<br>42.52832 | 47.55295<br>47.55182 |
| 23 | 8 | - | 2 | 300 | 20 | | 0.6 | 42.52556<br>42.52287 | 47.54755<br>47.54723 |

## Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 42.53276 | 47.55287 | 165 |
| 2-3 | 42.53348 | 47.55463 | 37 |
| 3-4 | 42.52451 | 47.54957 | 77 |
| 4-5 | 42.52693 | 47.54993 | 456 |
| 5-1 | 42.53069 | 47.55214 | 283 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

| Ведущий инженер отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга | Лашкул Татьяна Андреевна | Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан" | +7 872 251-76-75 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ<br>Сертификат: 116371093250777618568355286208313988768<br>Владелец: Абдурахманов Абдуразак Мусагаджиевич<br>Действителен: с 16.07.2026 по 09.10.2027 | 18.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо) | (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | (организация) | (телефон) | (подпись) | (дата) |

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № И-23-8-27-ВСР-2026-Губденское

**ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2**

1.1 Субъект Российской Федерации *Республика Дагестан*
Лесничество *Карабудахкентское*
Участковое лесничество: *Губденское*
Урочище (дача): -
Квартал *23* Выдел *8* Площадь выдела *27,0* га.
Лесопатологичекий вы - Площадь лесопатологического выд *27 га.*

1.2 Метод перечет *ленточная пробная площадь.*

Количество лент / площадок: *2*
Размеры площадок (длина х ширина/р *300x20; 300x20*
Размер временной площа *Размер вресннои пробной площади: 1.2 га*

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:
Состав: *7Г2ДСН1Клп* возраст *91 лет* тип леса *СВСГГ*
полнота *0.4* ; бонитет *5* запас *54* кбм.
возобновлени *отсутствует.*

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов -
Фаза развития очага вредных орган

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:
*неблагоприятные условия произрастания (код 810). Время повреждения: гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,53.*

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Лашкул Т.А.* Подпись
Дата составления документ *18.10.2026 года.*

**ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ**

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,53.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 8 | 3 | 3 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | 11/ 0,33 | 0,4 |
| 12 | 5 | 6 | | 5 | | 2 | | | | | 2 | | | 20/ 1,6 | 0,9 |
| 16 | 15 | 19 | | 14 | | 8 | | | | | 6 | | | 62/ 10,54 | 2,6 |
| 20 | 19 | 25 | | 18 | | 11 | | | | | 8 | | | 81/ 24,3 | 3,5 |
| 24 | 10 | 13 | | 10 | | 5 | | | | | 5 | | | 43/ 20,21 | 2,2 |
| 28 | 3 | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | 10/ 6,8 | 0,4 |
| 32 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2/ 1,9 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| итого, шт | 55 | 70 | | 53 | | 28 | | | | | 23 | | | 229 | 10,0 |
| итого, куб.м. | 15,5 | 20,3 | | 15,3 | | 7,8 | | | | | 6,6 | | | 65,5 | 10,1 |
| итого, куб,% | 23,7 | 30,9 | | 23,4 | | 11,9 | | | | | 10,1 | | | 100 | 10,1 |

Порода1: Г. СКС породы: 2,77.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 8 | 1 | 3 | | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | 9/ 0,27 | 0,6 |
| 12 | 2 | 5 | | 4 | | 2 | | | | | 2 | | | 15/ 1,2 | 1,2 |
| 16 | 6 | 15 | | 11 | | 7 | | | | | 5 | | | 44/ 7,48 | 3 |
| 20 | 8 | 19 | | 14 | | 9 | | | | | 7 | | | 57/ 17,1 | 4,4 |
| 24 | 4 | 10 | | 7 | | 4 | | | | | 4 | | | 29/ 13,63 | 2,4 |
| 28 | 1 | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | 8/ 5,44 | 0,6 |
| 32 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2/ 1,9 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| итого, шт | 22 | 56 | | 42 | | 24 | | | | | 20 | | | 164 | 12,2 |
| итого, куб.м. | 6,2 | 16,4 | | 12,1 | | 6,6 | | | | | 5,7 | | | 47,0 | 12,1 |
| итого, куб,% | 13,2 | 35 | | 25,7 | | 14 | | | | | 12,1 | | | 100 | 12,1 |

Порода2: ДСН. СКС породы: 2,21.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1/ 0,03 | |
| 12 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4/ 0,32 | |
| 16 | 5 | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | 12/ 2,04 | 2,4 |
| 20 | 6 | 4 | | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | 16/ 4,8 | 2,3 |
| 24 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | 9/ 4,23 | 2,3 |
| 28 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1/ 0,68 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| итого, шт | 18 | 10 | | 8 | | 4 | | | | | 3 | | | 43 | 7,0 |
| итого, куб.м. | 4,9 | 2,7 | | 2,3 | | 1,2 | | | | | 0,9 | | | 12,0 | 7,5 |
| итого, куб,% | 40,8 | 22,5 | | 19,2 | | 10 | | | | | 7,5 | | | 100 | 7,5 |


Порода3: Клп. СКС породы: 1,46.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1/ 0,03 | |
| 12 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1/ 0,08 | |
| 16 | 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 6/ 1,02 | |
| 20 | 5 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 8/ 2,4 | |
| 24 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 5/ 2,35 | |
| 28 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1/ 0,68 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | 0/ 0 | |
| итого, шт | 15 | 4 | | 3 | | | | | | | | | | 22 | |
| итого, куб.м. | 4,4 | 1,2 | | 0,9 | | | | | | | | | | 6,5 | |
| итого, куб,% | 67,7 | 18,5 | | 13,8 | | | | | | | | | | 100 | |

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования № И-23-8-27-ВСР-2026-Губденское

# Абрис участка леса

Масштаб 1:10000




| Условные обозначения: | | граница выдела | | ленты перечета | | ВСР |
|---|---|---|---|---|---|---|

| № квартала | № выдела | № ЛП выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечета | | | | | Координаты ПП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| *23* | *8* | - | *1* | *300* | *20* | - | *0,60* | *42.53088* | *47.55295* |
| | | | | | | | | *42.52832* | *47.55182* |
| | | | *2* | *300* | *20* | | *0,60* | *42.52556* | *47.54755* |
| | | | | | | | | *42.52287* | *47.54723* |

## Пространственное размещение лесопатологических выделов

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| 1->2 | 42.53276 | 47.55287 | 165 |
| 2->3 | 42.53348 | 47.55463 | 37 |
| 3->4 | 42.53337 | 47.55506 | 145 |
| 4->5 | 42.53207 | 47.55526 | 44 |
| 5->6 | 42.53182 | 47.55485 | 24 |
| 6->7 | 42.53193 | 47.55459 | 70 |
| 7->8 | 42.53140 | 47.55412 | 263 |
| 8->9 | 42.52906 | 47.55360 | 127 |
| 9->10 | 42.52804 | 47.55292 | 234 |
| 10->11 | 42.52658 | 47.55086 | 85 |
| 11->12 | 42.52584 | 47.55062 | 171 |
| 12->13 | 42.52451 | 47.54957 | 77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13->14 | 42.52472 | 47.54867 | 46 |
| 14->15 | 42.52435 | 47.54839 | 136 |
| 15->16 | 42.52313 | 47.54856 | 54 |
| 16->17 | 42.52272 | 47.54822 | 84 |
| 17->18 | 42.52231 | 47.54736 | 86 |
| 18->19 | 42.52154 | 47.54732 | 148 |
| 19->20 | 42.52045 | 47.54629 | 184 |
| 20->21 | 42.51992 | 47.54416 | 46 |
| 21->22 | 42.51999 | 47.54360 | 53 |
| 22->23 | 42.52045 | 47.54341 | 199 |
| 23->24 | 42.52158 | 47.54528 | 126 |
| 24->25 | 42.52241 | 47.54633 | 114 |
| 25->26 | 42.52340 | 47.54665 | 192 |
| 26->27 | 42.52513 | 47.54656 | 135 |
| 27->28 | 42.52627 | 47.54712 | 242 |
| 28->29 | 42.52693 | 47.54993 | 456 |
| 29->1 | 42.53069 | 47.55214 | 283 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Лашкул Т.А.* Подпись _____

Дата составления документа: *18.10.2026 года.*

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № И-23-8-27-ВСР-2026-Губденское



Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № И-23-8-27-ВСР-2026-Губденское



Участковое лесничество: ГУБДЕНСКОЕ ЛЕСА,РАСПОЛ.В СТЕПЯХ,ГОРАХ И ДР. Квартал 23

| N выдела | Площадь, га | Состав. Подрост, по: Элемент | Возраст | Бонитет | Тип леса | Полнота | Запас сырораст. леса, дес. М3 | Кл. ас. | Запас на выделе, дес.М3 | | | Хозяйственные мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | общий | в т.ч. сухо- | в т.ч. ре- дин | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8 | 27,0 | 7Г2ДСН1КЛП+БК+ЛП | 1 | 12 | Г | 70 | 12 16 7 4 5 | СВСГГ | ,5 | 8 | 216 | 151 4 |
| | | +ГШ+ЯО | | | ДСН | | 11 16 | С2 | | | | 43 4 |
| | | | | | КЛП | | 10 14 | | | | | 22 4 |
| | | склон СЗ-30 | | | | | | | | | | |