Акт
лесопатологического обследования № Курахское-3-8-11-БН-2026

лесных насаждений **Касумкентское** **(лесничество)**

Республика Дагестан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [ ]

2. Инструментальный [X]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Курахское		3	8	15	1	11

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 11 га.

Кадастровый номер участка: _____

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: Государственный контракт, 24.04.2026, 4-ЭА26

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного вида использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Касумкентское Участковое лесничество Курахское

Урочище (дача) Квартал 3 Выдел 8

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 1.91

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 6.4% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя 4.1%;
старого ветровала 2.3%;
старого бурелома %;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.6
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В квартале 3, л/п выделе 1 площадью 11 га, состав 4Лп3Г3Ос+Д, полнота 0,6. Средневзвешенная категория состояния насаждения (СКС) составляет 1,91 - насаждение ослабленное. В том числе СКС по породам: Липа-1,53; Граб-2,62; Осина-1,7; Дуб-1,0. По состоянию насаждения мероприятия ПРВО не требуются.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.
нет

Дата проведения ЛПО: 08.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Республика Дагестан Лесничество Касумкентское
Участковое лесничество Курахское Урочище (дача)

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2005	3	8	15	Защитные леса	Горные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 5ЛИП2Г1ДСН2ОС	Липа	45	16	24	Свежая дубрава	0.6	3	160	3	2.088
											Граб		16	24						
											Дуб скальный низкостольный		16	24						
											Осина		16	24						
							Ф	1	11	1 ярус древостоя 4ЛИП3ГЗОС+Д	Липа	66	16	22		0.6		111		
											Граб									
											Осина									
											Дуб									

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания; Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан — Лесничество: Касумкентское
Участковое лесничество: Курахское — Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3	8	15	Защитные леса	Горные леса		1	11	1 ярус древостоя 4ЛИП 3ГЗО С+Д	Липа	66	16	22	Свежая дубрава	0.6	3	111	368	70.3		15.6		9.5							4.6			Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	4.6	Без назначения	11
									Граб								152	30.3		19.5		23.9		10.7					7.8	7.8		Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	15.6	Без назначения	11
									Осина								119	48.1		33.8		18.1										Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Дуб								12	100																

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.2
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвое-листогрызущими) за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Лесничество: Касумкентское
Участковое лесничество: Курахское
Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Вид вредителя	Доля поврежденных деревьев, % от количества	Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов				Фаза развития вредителя
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га			до 25	25 - 50	25 - 50	более 7.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием авиационных средств

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Касумкентское
Участковое лесничество	Курахское	Урочище (дача)	
Государственный знак летательного аппарата		Регистрационный знак летательного аппарата	
Изготовитель		Тип летательного аппарата	
Серийный идентификационный номер воздушного судна			
Дата вылета		Местное время вылета	
Пункт вылета		Время полёта	

Номер квартала	Номер выдела	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел	Повреждаемая порода	Доля усыхающих и погибших деревьев, %							Степень повреждения полога, %		Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное усыхание (повреждение)	Причины ослабления, повреждения	Назначенные мероприятия		
						усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый ветровал	старый бурелом	дефолиация	дехромация			вид	площадь, га	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.4
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Касумкентское
Участковое лесничество	Курахское	Урочище (дача)	

Номер квартала	Номер выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства								Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли					Дата дешифрирования (дд.мм.гг)	Предполагаемая причина повреждения	Площадь повреждения, га
					породный состав	средний возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса/тип лесорастительных условий	относительная полнота	бонитет	общий запас древесины, куб. м/га	Тип и наименование летательного аппарата	Наименование съемочной аппаратуры	Режим съемки (панхроматический/мультиспектральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК)	Пространственное разрешение (для каждого режима), м	Дата съемки (дд.мм.гггг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:10000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета	
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га		
3	8	1	1	513.5	20		1.03	41.58765 41.59196	48.00761 48.00984
3	8	1	2	290.5	20		0.58	41.59219 41.59435	48.00973 48.01168
3	8	1	3	240	20		0.48	41.59506 41.59338	48.0129 48.01471

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	48.01286	41.59217	
2-3	48.01456	41.59301	
3-4	48.01559	41.59374	
4-5	48.01584	41.59408	
5-6	48.01584	41.59447	
6-7	48.0131	41.59533	
7-8	48.01233	41.59532	
8-9	48.01119	41.59463	
9-10	48.01054	41.59382	
10-11	48.01005	41.59347	
11-12	48.00973	41.59272	
12-13	48.00868	41.59156	

Номера точек	Координаты		Длина, м
13-14	48.00872	41.5905	
14-15	48.00745	41.58858	
15-16	48.00698	41.58842	
16-17	48.00681	41.58798	
17-18	48.0074	41.58766	
18-19	48.00767	41.58698	
19-20	48.00786	41.58716	
20-21	48.00831	41.58805	
21-22	48.00902	41.58892	
22-23	48.00948	41.58974	
23-24	48.01043	41.59072	
24-25	48.01029	41.59223	
25-26	48.01235	41.59301	
26-27	48.01211	41.59381	
27-28	48.0119	41.59416	
28-29	48.01301	41.59432	
29-1	48.01329	41.5932	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 2
к форме акта лесопатологического обследования, утвержденной
приказом Минприроды России от 24.02.2026 г. №97

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2,3

1.1 Субъект Российской Федерации: *Республика Дагестан*
Лесничество *Касумкентское*
Участковое лесничество: *Курахское*
Урочище (дача): *-*
Квартал *3* Выдел *8* Площадь выдела *15,0* га.
Лесопатологичекий выдел: *1* Площадь лесопатологического выдела *11 га.*

1.2 Метод перечета: *ленточная пробная площадь.*

Количество лент / площадок: *3*
Размеры площадок (длина х ширина/радиус): *513,5х20 м.; 290,5х20 м.; 240х20 м.*
Размер временной пробной площади: *Размер временной пробной площади: 2,088 га.*

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:
Состав: *4Лп3ГЗОс+Д* возраст *66 лет* тип леса *СХСПГ*
полнота *0,6* ; бонитет *3* *111* кбм.
возобновление *отсутствует.*

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: *-*
Фаза развития очага вредных организмов: *-*

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:
воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Время повреждения: гг. Состояние насаждения: ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 1,91.

1.6 Назначенные мероприятия: не требует мероприятий.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись
Дата составления документа: *21.10.2026 года.*

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 1,91.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям санитарного состояния деревьев, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)				
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О	шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	17	5		3							1			26/ 0,78	0,2
12	26	7		5		1					4			43/ 3,07	0,6
16	74	21		13		1					7			116/ 17,6	1,1
20	107	31		22		4					12			176/ 47,16	1,7
24	80	30		24		6					11			151/ 64,27	1,7
28	43	22		16		3					5			89/ 53,99	0,8
32	20	9		7		1					2			39/ 32,01	0,3
36	4	3		2										9/ 10,08	
40	1	1												2/ 2,64	
более 40														0/ 0	
итого, шт	372	129		92		16					42			651	6,4
итого, куб.м.	122,1	50,2		37,1		7,3					14,9			231,6	6,4
итого, куб,%	52,7	21,7		16		3,2					6,4			100	6,4

Условные обозначения: Н-не заселено (не поражено, не повреждено)-не назначается в рубку; З-заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем) и подлежит рубке; О-отработано стволовыми вредителями и подлежит рубке.

Порода1: Лп. СКС породы: 1,53.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)				
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О	шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	16	4		2							1			23/ 0,69	0,3
12	22	5		3							2			32/ 2,24	0,5
16	67	16		9							5			97/ 14,55	1,4
20	87	20		11							6			124/ 32,24	1,6
24	45	10		6							3			64/ 25,6	0,8
28	13	3		2							1			19/ 10,83	0,3
32	7	1		1										9/ 6,84	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт	257	59		34							18			368	4,9
итого, куб.м.	65,4	14,5		8,8							4,3			93,0	4,6
итого, куб,%	70,3	15,6		9,5							4,6			100	4,6

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода2: Г. СКС породы: 2,62.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)				
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О	шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	1	1		1										3/ 0,09	
12	2	1		2		1					2			8/ 0,64	1,3
16	4	3		3		1					2			13/ 2,21	1,3
20	12	8		9		4					6			39/ 11,7	3,9
24	16	10		12		6					8			52/ 24,44	5,4
28	8	5		6		3					4			26/ 17,68	2,6
32	2	1		2		1					2			8/ 7,6	1,3
36	1	1		1										3/ 3,72	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт	46	30		36		16					24			152	15,8
итого, куб.м.	20,6	13,3		16,3		7,3					10,6			68,1	15,6
итого, куб,%	30,3	19,5		23,9		10,7					15,6			100	15,6

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода3: Ос. СКС породы: 1,7.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
12	1	1												2/ 0,12	
16	2	2		1										5/ 0,7	
20	5	3		2										10/ 2,5	
24	15	10		6										31/ 12,71	
28	20	14		8										42/ 24,36	
32	10	7		4										21/ 16,8	
36	3	2		1										6/ 6,36	
40	1	1												2/ 2,64	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт	57	40		22										119	
итого, куб.м.	31,8	22,4		12,0										66,2	
итого, куб,%	48,1	33,8		18,1										100	

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода4: Д. СКС породы: 1.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
12	1													1/ 0,07	
16	1													1/ 0,14	
20	3													3/ 0,72	
24	4													4/ 1,52	
28	2													2/ 1,12	
32	1													1/ 0,77	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт	12													12	
итого, куб.м.	4,3													4,3	
итого, куб,%	100													100	

Приложение 3

к форме акта лесопатологического обследования, утвержденной приказом Минприроды России от 24 февраля 2026 года № 97

Абрис участка леса

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		ленты перечета		БН

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета)	
			№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
3	*8*	*1*	*1*	*513,5*	*20*	-	*1,03*	*41,58765*	*48,00761*
								41,59196	*48,00984*
			2	*290,5*	*20*		*0,58*	*41,59219*	*48,00973*
								41,59435	*48,01168*
			3	*240*	*20*		*0,48*	*41,59506*	*48,0129*
								41,59338	*48,01471*

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в настоящий Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	41,59217°	48,01286°	171,9
2->3	41,59301°	48,01456°	119,8
3->4	41,59374°	48,01559°	43,7

4->5	41,59408°	48,01584°	43,7
5->6	41,59447°	48,01584°	250,4
6->7	41,59533°	48,0131°	64,5
7->8	41,59532°	48,01233°	123,9
8->9	41,59463°	48,01119°	106,5
9->10	41,59382°	48,01054°	57,2
10->11	41,59347°	48,01005°	88,6
11->12	41,59272°	48,00973°	158,1
12->13	41,59156°	48,00868°	118,9
13->14	41,5905°	48,00872°	241,5
14->15	41,58858°	48,00745°	43,5
15->16	41,58842°	48,00698°	51,5
16->17	41,58798°	48,00681°	61,5
17->18	41,58766°	48,0074°	79,9
18->19	41,58698°	48,00767°	25,9
19->20	41,58716°	48,00786°	107,2
20->21	41,58805°	48,00831°	114,9
21->22	41,58892°	48,00902°	100,2
22->23	41,58974°	48,00948°	136,6
23->24	41,59072°	48,01043°	169,8
24->25	41,59223°	48,01029°	194,7
25->26	41,59301°	48,01235°	92,2
26->27	41,59381°	48,01211°	43,3
27->28	41,59416°	48,0119°	95
28->29	41,59432°	48,01301°	128
29->1	41,5932°	48,01329°	121,4

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись _____

Дата составления документа: *21.10.2026 года.*

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № Курахское-3-8-11-БН-2026



Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № Курахское-3-8-11-БН-2026



Участковое лесничество: КУРАХСКОЕ ЛЕСА,РАСПОЛ.В СТЕПЯХ,ГОРАХ И ДР. Квартал 3

N выдела	Площадь, га	Состав. Подрост, по: Ярусность, Элементы леса, Возраст, Бонитет, Тип леса, Полнота, Запас сырораст. леса, дес. М3	Кл. ас.	Запас на выделе, дес.М3			Хозяйственные мероприятия
				Общий запас	в т.ч. спелых и перестойных		
1	28,0	6БК3Г1ОС+КЛП+ГР	1	14	БК	50	14	20	3	2	3	СВБК	,6	13	364	218	
					Г							Д2				109	
					ОС											37	
		склон СЗ-20 внум-1000 m															
2	22,0	8БК1Г1ДЧН	1	16	БК	60	16	22	3	2	3	СВБК	,6	15	330	264	
					Г							Д2				33	
					ДЧН											33	
		склон С -20 внум-1000 m															
3	53,0	4БК3ДЧН2Г1КЛП	1	14	БК	50	14	20	3	2	3	СВБК	,5	11	583	233	
					ДЧН							Д2				175	
					Г											117	
					КЛП											58	
		склон ЮВ-20 внум-1000 m															
4	,5	ПАСТБИЩЕ															
		склон С -5 внум-1000 m															
5	6,1	5ДЧП3Г1БК1ЛЩ	1	11	ДЧП	40	11	12	4	2	4	СВДГ	,6	7	43	22	
					Г							Д2				13	
					БК											4	
					ЛЩ											4	

подлесок: ЛЩ СР.ГУСТ

склон ЮВ-20

6 5,2 лесные культуры

10ОРГ+ДСН+Г 1 9 ОРГ 42 9 16 3 2 4 СВДГ ,4 3 16 16

Д2

склон ЮВ-5 внум-800 m

культуры-64 г.,ПЛОЩАД.РУЧН.,ПОСАДКА РУЧНАЯ,размещение 3,0*2,0 м,2000 шт/га,состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ

озу: ПЛОДОВЫЕ(ОРЕХИ,КАШТАН)

7 ,3 СЕНОКОС

СУХОДОЛЬНЫЙ,СРЕДНЕГО КАЧЕСТВА,ЧИСТЫЙ ,урожайность 0,6 т/га,ИСПОЛЬЗ.МЕСТН.НАСЕЛЕНИЕМ

склон СВ-10 внум-1000 m

8 15,0 5ЛП2Г1ДСН2ОС 1 16 ЛП 45 16 24 5 2 3 СВДГ ,6 16 240 120 2

Г 16 24 Д2 48 3

ДСН 16 24 24 2

ОС 16 24 48 4

склон С -25 внум-1000 m