Акт
лесопатологического обследования № И-11-2-Атай-Батхановское-УНД-2026

лесных насаждений **Кизлярское** **(лесничество)**

Республика Дагестан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [ ]

2. Инструментальный [X]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Атай-Батхановское		11	2	3.3	-	3.3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3.3 га.

Кадастровый номер участка: _____

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: Государственный контракт, 24.04.2026, 4-ЭА26

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного вида использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Кизлярское Участковое лесничество Атай-Батхановское

Урочище (дача) Квартал 11 Выдел 2

Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Неблагоприятные условия произрастания, Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями, СКС: 4.41

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5
Стволовые вредители	Акация	0	70.9	сильная

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 70.5% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя 70.5%;
старого ветровала %;
старого бурелома %;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.1
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В квартале 11, выдел 2 площадью 3,3 га. Состав 10А, полнота 0,4. СКС нас. равна 4,41-насаждение усыхающее. В том числе СКС по породам: акация-4,41. По состоянию насаждения назначается уборка неликвидной древесины (УНД).

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Атай-Батхановское		11	2	3.3	-	3.3	Уборка неликвидной древисины	3.3	Акация	70.5	14.10.2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.
нет

Дата проведения ЛПО: 14.10.2026
Дата составления документа: 23.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	23.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Республика Дагестан Лесничество Кизлярское
Участковое лесничество Атай-Батхановское Урочище (дача)

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2011	11	2	3.3	Защитные леса	Лесостепные леса		ТО	x	x	Несомкнувшиеся лесные культуры на непокрытых лесной растительностью 10АКЦ	Акация	21	5	8	Кустарники сухостепные	0.6	4	10	1	0.538
							Ф	-	3.3	1 ярус древостоя 10АКЦ	Акация	40	6	16		0.4		20		

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания; Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	23.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан | Лесничество: Кизлярское
Участковое лесничество: Атай-Батхановское | Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
11	2	3.3	Защитные леса	Лесостепные леса		-	3.3	1 ярус древостоя 10АКЦ	Акация	40	6	16	Кустарники сухостепные	0.4	4	20	62					29.5							70.5			Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями, Неблагоприятные условия произрастания	70.5	Уборка неликвидной древесины	3.3

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	23.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.2
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвое-листогрызущими) за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Лесничество: Кизлярское
Участковое лесничество: Атай-Батхановское
Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Вид вредителя	Доля поврежденных деревьев, % от количества	Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов				Фаза развития вредителя
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га			до 25	25 - 50	25 - 50	более 7.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	23.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием авиационных средств

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Кизлярское
Участковое лесничество	Атай-Батхановское	Урочище (дача)	
Государственный знак летательного аппарата		Регистрационный знак летательного аппарата	
Изготовитель		Тип летательного аппарата	
Серийный идентификационный номер воздушного судна			
Дата вылета		Местное время вылета	
Пункт вылета		Время полёта	

Номер квартала	Номер выдела	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел	Повреждаемая порода	Доля усыхающих и погибших деревьев, %							Степень повреждения полога, %		Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное усыхание (повреждение)	Причины ослабления, повреждения	Назначенные мероприятия		
						усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый ветровал	старый бурелом	дефолиация	дехромация			вид	площадь, га	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	23.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.4
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Кизлярское
Участковое лесничество	Атай-Батхановское	Урочище (дача)	

Номер квартала	Номер выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства								Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли					Дата дешифрирования (дд.мм.гг)	Предполагаемая причина повреждения	Площадь повреждения, га
					породный состав	средний возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса/тип лесорастительных условий	относительная полнота	бонитет	общий запас древесины, куб. м/га	Тип и наименование летательного аппарата	Наименование съемочной аппаратуры	Режим съемки (панхроматический/мультиспектральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК)	Пространственное разрешение (для каждого режима), м	Дата съемки (дд.мм.гггг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	23.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:10000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета	
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га		
11	2	-	1	269	20		0.54	43.95447 43.95205	46.72904 46.72923

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	43.95463	46.72841	93.8
2-3	43.95386	46.72793	37.3
3-4	43.95363	46.72827	101.5
4-5	43.95273	46.72848	9.7
5-6	43.95272	46.7286	83.7
6-7	43.95197	46.72851	112.9
7-8	43.95195	46.72992	85.5
8-9	43.95269	46.72963	203.9
9-1	43.9545	46.73004	131.3

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	23.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 2
к форме акта лесопатологического обследования, утвержденной
приказом Минприроды России от 24 февраля 2026 года № 97

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

1.1 Субъект Российской Федерации: *Республика Дагестан*
Лесничество *Кизлярское*
Участковое лесничество: *Атай-Батхановское*
Урочище (дача): -
Квартал *11* Выдел *2* Площадь выдела *3,3* га.
Лесопатологичекий выдел: - Площадь лесопатологического выдела *3,3 га.*

1.2 Метод перечета: *ленточная пробная площадь.*

Количество лент / площадок: *1*
Размеры площадок (длина х ширина/радиус): *269х20 м.*
Размер временной пробной площади: *Размер временной пробной площади: 0,538 га.*

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:
Состав: *10А* возраст *40 лет* тип леса *СХСТС*
полнота *0,4* ; бонитет *4* *20* кбм.
возобновление *отсутствует.*

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -
Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:
повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300); неблагоприятные условия произрастания (код 810). Время повреждения: гг. Состояние насаждения: усыхающее, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 4,41.

1.6 Назначенные мероприятия: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись
Дата составления документа: *23.10.2026 года.*

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 4,41.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям санитарного состояния деревьев, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8				3									6	9/ 0,27	9,7
12				5									11	16/ 1,28	17,7
16				7									15	22/ 3,74	24,3
20				3									8	11/ 3,3	12,9
24				1									3	4/ 1,88	4,8
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт				19									43	62	69,4
итого, куб.м.				3,1									7,4	10,5	70,5
итого, куб,%				29,5									70,5	100	70,5

Условные обозначения:

Н - не заселено (не поражено, не повреждено) - не назначается в рубку;

З - заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем) и подлежит рубке;

О - отработано стволовыми вредителями и подлежит рубке.

Порода1: А. СКС породы: 4,41.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8				3									6	9/ 0,27	9,7
12				5									11	16/ 1,28	17,7
16				7									15	22/ 3,74	24,3
20				3									8	11/ 3,3	12,9
24				1									3	4/ 1,88	4,8
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт				19									43	62	69,4
итого, куб.м.				3,1									7,4	10,5	70,5
итого, куб,%				29,5									70,5	100	70,5

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования № И-11-2-Атай-Батхановское-УНД-2026

Абрис участка леса

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница мероприятия		Ленты перечета		УНД

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета	
			№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
11	*2*	-	*1*	*269*	*20*	-	*0,54*	*43,95447*	*46,72904*
								43,95205	*46,72923*

Пространственное размещение лесопатологических выделов

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	43,95463°	46,72841°	93,8
2->3	43,95386°	46,72793°	37,3
3->4	43,95363°	46,72827°	101,5
4->5	43,95273°	46,72848°	9,7
5->6	43,95272°	46,7286°	83,7
6->7	43,95197°	46,72851°	112,9
7->8	43,95195°	46,72992°	85,5
8->9	43,95269°	46,72963°	203,9
9->1	43,9545°	46,73004°	131,3

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *А.И. Исмаилов* Подпись _____

Дата составления документа: *23.10.2026 года.*


Широта: 43.954362°
Долгота: 46.728228°
Дата и время съёмки:
14.10.2026 16:55


Широта: 43.954136°
Долгота: 46.727583°
Дата и время съёмки: 14.10.2026 17:08

Участковое лесничество: АТАЙ-БАТХАНОВСКОЕ ЛЕСА,РАСПОЛ.В СТЕПЯХ,ГОРАХ И ДР. Квартал 11

N выдела	Площадь, га	Состав. Подрост, подлесок покров, почв.	Элементы рельеф, особенности. Отметки. Кадастровое оценка	Возраст	Высота	Диаметр	Класс	Группа	Бонитет	Тип леса	Полнота	Запас сырораст. леса, дес. М3	Класс	Запас на выделе, дес.М3				Хозяйственные мероприятия
														общий	в т.ч.			
															по	хозяйственно	ценные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	,5	8ТБ2ИВД+ТБ+Ш		1	16	ТБ	70	17	60	14	4 5	СВДЧП	,3	9	5	4 4	1		1				
						ИВД		14	52			Д2П				1 4							
						ТБ	40																
		подлесок: ТРН СР.ГУСТ																					
		повреждение ФИТОВРЕДИТЕЛИ,ТОПОЛЬ БЕЛЫЙ,СИЛЬНАЯ,СТВОЛОВАЯ ГНИЛЬ																					
2	3,3	лесные культуры																					
		10А		1	5	А	21	5	8	5	3 4	СХСТС	,6	1	3	3 4							
												В1											
		культуры-86 г.,ВСПАШ.БОРОЗД.,ПОСАДКА МЕХАНИЗИР.,состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ																					
3	1,4	10ТБ+ТБ+Ш+ДЧН		1	16	ТБ	70	16	48	14	4 5	СВДЧП	,3	9	13	13 4	1		1				
						ТБ	30					Д2П											
		подлесок: ТРН СР.ГУСТ																					
		повреждение ФИТОВРЕДИТЕЛИ,ТОПОЛЬ БЕЛЫЙ,СИЛЬНАЯ,СТВОЛОВАЯ ГНИЛЬ																					
4	,7	лесные культуры																					
		10А		1	6	А	21	6	10	5	3 3	СВДЧП	,4	1	1	1 4							
												Д2П											
		культуры-86 г.,ВСПАШ.БОРОЗД.,ПОСАДКА МЕХАНИЗИР.,размещение 1,0*3,0 м,состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ																					
5	2,6	СОЛОНЦЫ																					
6	1,8	лесные культуры																					
		10ТК		1	17	ТК	25	17	22	5	3 3	СВДЧП	,3	6	11	11 3							
												Д2П											
		культуры-82 г.,ВСПАШ.БОРОЗД.,ПОСАДКА МЕХАНИЗИР.,состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ																					
		НАСАЖДЕНИЕ ПРОЙДЕНО РУБКОЙ																					
7	3,6	10ТБ+Ш		1	12	ТБ	20	12	20	4	2 4	СВДЧП	,6	12	43	43	7		4		ВЫБ.САНР.1 ОЧ		
												Д2П											
		ПЛОЩАДЬ ЗАТОПЛЕНА																					
8	2,4	10ТБ+Ш		1	18	ТБ	40	18	24	8	4 4	СВДЧП	,6	20	48	48 3			2				
												Д2П											
		подлесок: СВД РЕДКИЙ																					
9	1,9	10ТБ+ТБ+Ш		1	23	ТБ	70	23	48	14	4 4	СВДЧП	,3	14	27	27 4	2		2				
						ТБ	35					Д2П											
		подлесок: ТРН СВД РЕДКИЙ																					
		повреждение ФИТОВРЕДИТЕЛИ,ТОПОЛЬ БЕЛЫЙ,СИЛЬНАЯ,СТВОЛОВАЯ ГНИЛЬ																					
10	1,2	10ТБ+Ш+ДЧН+А		1	19	ТБ	40	19	28	8	4 4	СВДЧП	,6	22	26	26 3			1				
												Д2П											
		подлесок: СВД ТРН ВЛ РЕДКИЙ																					
11	,5	10ТБ+ТБ+Ш+КЛЯ+ДЧН		1	23	ТБ	80	23	60	16	4 4	СВДЧП	,3	14	7	7 4	1		1				
						ТБ	35					Д2П											
		подлесок: ТРН ВЛ СР.ГУСТ																					
12	3,1	7ТБ1ДЧН1Ш1КЛЯ+А		1	12	ТБ	25	12	20	5	3 4	СВДЧП	,8	16	50	35 3			3				
						ДЧН		12	20			Д2П				5 3							
						Ш		12	20							5 4							
						КЛЯ		12	20							5 3							
		подлесок: ТРН ВЛ СВД СР.ГУСТ																					
13	2,3	лесные культуры																					
		10В+А+КЛЯ		1	15	В	45	15	24	5	2 2	СХСТС	,5	9	21	21 3			2				
												В1											
		культуры-62 г.,ВСПАШ.БОРОЗД.,ПОСАДКА МЕХАНИЗИР.,состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ																					
14	,8	ПРОГАЛИНА				ГЛ					1	СВДЧП									ЕСТЕСТ.ВОЗОБ.		
												Д2П											
		ПРОВЕД.Х/М ЭКОН.НЕЦЕЛЕСООБРАЗН																					