Акт
лесопатологического обследования № И-34-10-12-ВСР-Бежтинское-2026

лесных насаждений **Цунтинское** **(лесничество)**

Республика Дагестан **(субъект Российской Федерации)**

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [ ]

2. Инструментальный [X]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Бежтинское		34	10	12	-	12

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 12 га.

Кадастровый номер участка: _____

(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: Государственный контракт, 24.04.2026, 4-ЭА26

(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного вида использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Цунтинское Участковое лесничество Бежтинское

Урочище (дача) Квартал 34 Выдел 10

Лесопатологический выдел -

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев, Погодные условия, Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, Воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, Гнили стволовые, Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями, СКС: 2.7

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5
Стволовые вредители	Осина	27.9		средняя

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 10.7% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала 1.7%;
свежего бурелома %;
старого сухостоя 3.5%;
старого ветровала 3.6%;
старого бурелома 1.9%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.7
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

В квартале34, выдел 10 площадью 12 га. Состав 5Б3Ос2С+Г+Кл+БК, полнота 0,8. Средневзвешенная категория состояния насаждения (СКС нас.) составляет 2,7-насаждение сильно ослабленное. В том числе СКС по породам: Береза-2,61; Осина-3,29; Сосна-2,04; Граб-2,0; Клен-2,0; Бук-2,0. По состоянию насаждения назначается выборочная санитарная рубка (ВСР).

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бежтинское		34	10	12	-	12	Выборочная санитарная рубка	12	Береза	9.2	19.10.2028

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бежтинское		34	10	12	-	12	Выборочная санитарная рубка	12	Осина	19.8	19.10.2028
Бежтинское		34	10	12	-	12	Выборочная санитарная рубка	12	Сосна	5.7	19.10.2028

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.
нет

Дата проведения ЛПО: 19.10.2026
Дата составления документа: 17.11.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	17.11.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Республика Дагестан Лесничество Цунтинское
Участковое лесничество Бежтинское Урочище (дача)

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2005	34	10	12	Защитные леса	Противоэрозионные леса		ТО	x	x	1 ярус древостоя 4Б2ОС1КЛТА2БУК1СКРЕ	Береза	75	15	24	Влажная березово-сосновая субор	0.5	4	100	3	1.1
											Осина		16	24						
											Клен Траутфеттера (высокогорный)		16	22						
											Бук		17	26						
											Сосна крючковатая (Сосновского)		16	24						
							Ф	-	12	1 ярус древостоя 5Б3ОС2С+Г+КЛ+БУК	Береза	96	16	22		0.8		132		
											Осина									
											Сосна									
											Граб									
											Клен									
											Бук									

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания; Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	17.11.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан — Лесничество: Цунтинское
Участковое лесничество: Бежтинское — Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом				
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									вид	площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
34	10	12	Защитные леса	Противоэрозионные леса		-	12	1 яру с древостоя 5Б3ОС2С+Г+КЛ+БУК	Береза	96	16	22	Влажная березово-сосновая субор	0.8	4	132	202	16.9		40.6		16		17.3			3.5		5.7			Гнили стволовые, Погодные условия, Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями, Воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	9.2	Выборочная санитарная рубка	12
									Осина								61			30.9		29.3		20					3.1	9.4	7.3	Гнили стволовые, Погодные условия, Повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями, Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, Воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев	19.8	Выборочная санитарная рубка	12
									С								84	32		42		19								5.7		Воздействия сильных	5.7	Выбор	12

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									ос на									.4		.7		.2										ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, Погодные условия		очная санита рная рубка	
									Г раб								36			100														
									К лен											100														
									Б ук											100														

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	17.11.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.2
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвое-листогрызущими) за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Лесничество: Цунтинское
Участковое лесничество: Бежтинское
Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Вид вредителя	Доля поврежденных деревьев, % от количества	Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов				Фаза развития вредителя
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га			до 25	25 - 50	25 - 50	более 7.5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	17.11.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием авиационных средств

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Цунтинское
Участковое лесничество	Бежтинское	Урочище (дача)	
Государственный знак летательного аппарата		Регистрационный знак летательного аппарата	
Изготовитель		Тип летательного аппарата	
Серийный идентификационный номер воздушного судна			
Дата вылета		Местное время вылета	
Пункт вылета		Время полёта	

Номер квартала	Номер выдела	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел	Повреждаемая порода	Доля усыхающих и погибших деревьев, %							Степень повреждения полога, %		Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное усыхание (повреждение)	Причины ослабления, повреждения	Назначенные мероприятия		
						усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый ветровал	старый бурелом	дефолиация	дехромация			вид	площадь, га	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	17.11.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.4
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)

Субъект Российской Федерации	Республика Дагестан	Лесничество	Цунтинское
Участковое лесничество	Бежтинское	Урочище (дача)	

Номер квартала	Номер выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства								Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли					Дата дешифрирования (дд.мм.гг)	Предполагаемая причина повреждения	Площадь повреждения, га
					породный состав	средний возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса/тип лесорастительных условий	относительная полнота	бонитет	общий запас древесины, куб. м/га	Тип и наименование летательного аппарата	Наименование съемочной аппаратуры	Режим съемки (панхроматический/мультиспектральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК)	Пространственное разрешение (для каждого режима), м	Дата съемки (дд.мм.гггг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	17.11.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:10000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета	
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га		
34	10	-	1	288	10		0.29	42.10334 42.10143	46.17285 46.17517
34	10	-	2	344	15		0.52	42.10143 42.10227	46.17517 46.17667
34	10	-	3	291	10		0.29	42.10243 42.10216	46.17712 46.18053

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	42.10466	46.17506	
2-3	42.10383	46.17549	
3-4	42.10308	46.17637	
4-5	42.10285	46.17688	
5-6	42.1028	46.17721	
6-7	42.10269	46.1781	
7-8	42.10249	46.17878	
8-9	42.10253	46.18066	
9-10	42.10167	46.18073	
10-11	42.10172	46.18048	
11-12	42.10189	46.18027	
12-13	42.1019	46.1798	

Номера точек	Координаты		Длина, м
13-14	42.10152	46.17948	
14-15	42.10214	46.17799	
15-16	42.10209	46.17709	
16-17	42.1013	46.17534	
17-18	42.10068	46.17437	
18-19	42.10151	46.17335	
19-20	42.103	46.17219	
20-21	42.1034	46.17253	
21-22	42.10367	46.17311	
22-23	42.10391	46.17326	
23-24	42.10426	46.17309	
24-25	42.10445	46.17318	
25-26	42.10451	46.17348	
26-1	42.10436	46.17425	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Заместитель директора филиала	Исмаилов Абдулбасир Исмаилович	Филиал ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Республики Дагестан"	+7 872 251-76-75	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 241718987626300133765274525323043542136 Владелец: Исмаилов Абдулбасир Исмаилович Действителен: с 01.10.2026 по 25.12.2027	17.11.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования, утв. приказом МПР от 24.02.2026 г. №97

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2,3

1.1 Субъект Российской Федерации: *Республика Дагестан*

Лесничество *Цунтинское*

Участковое лесничество: *Бежтинское*

Урочище (дача): -

Квартал *34* Выдел *10* Площадь выдела *12,0* га.

Лесопатологичекий выдел: - Площадь лесопатологического выдела *12 га.*

1.2 Метод перечета: *ленточная пробная площадь.*

Количество лент / площадок: *3*

Размеры площадок (длина х ширина/радиус): *288,0х10,0 м.; 344,0х15,0 м.; 291х10,0 м.*

Размер временной пробной площади: *Размер временной пробной площади: 1,095 га.*

1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:

Состав: *5Б3Ос2С+Г+Кл+БК* возраст *96 лет* тип леса *ВЛБМ*

полнота *0,8* ; бонитет *4* *132* кбм.

возобновление *отсутствует.*

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.

Тип очага вредных организмов: -

Фаза развития очага вредных организмов: -

1.5 Причина ослабления, повреждения насаждения и время:

гнили стволовые (код 350); повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями (код 300); погодные условия (код 820); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881). Время повреждения: гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, Средневзвешенная категория состояния насаждения: 2,7.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя

и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись

Дата составления документа: *17.11.2026 года.*

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,7.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям санитарного состояния деревьев, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	1	18												19/ 0,54	
12	2	20		2		1						1		26/ 1,82	0,2
16	5	23	1	5		4			1			1		40/ 5,5	0,5
20	16	42	2	14		1	9		2		3	3		92/ 21,2	2
24	20	45	5	22		3	12		3		3	7		120/ 42,18	3,3
28	11	22	7	14		4	6		2		2	6		74/ 38,45	2,5
32	3	6	3	6		2	2					3		25/ 22,67	0,7
36	2	4		2		1	1							10/ 11,72	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт	60	180	18	65		16	30		8		8	21		406	9,2
итого, куб.м.	20,7	49,8	10,7	27,7		8,1	11,5		2,4		3,1	10,0		144,0	10,7
итого, куб,%	14,4	34,7	7,4	19,2		5,6	8		1,7		2,1	6,9		100	10,7

Условные обозначения: Н-не заселено (не поражено, не повреждено)-не назначается в рубку; З-заселено стволовыми вредителями (поражено болезнями, повреждено огнем) и подлежит рубке; О-отработано стволовыми вредителями и подлежит рубке.

Порода1: Б. СКС породы: 2,61.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8		1												1/ 0,03	
12	1	4		1		1						1		8/ 0,48	0,5
16	3	7		3		3			1			1		18/ 2,16	1
20	9	22		8			9		2			3		53/ 11,66	2,5
24	11	29		11			12		3			4		70/ 22,4	3,4
28	6	15		5			6		2			2		36/ 15,48	2
32	2	4		2			2					1		11/ 10,45	0,5
36	1	2		1			1							5/ 6,2	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт	33	84		31		4	30		8			12		202	9,9
итого, куб.м.	11,6	28,0		11,0		0,4	11,5		2,4			3,9		68,8	9,2
итого, куб,%	16,9	40,6		16		0,6	16,7		3,5			5,7		100	9,2

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода2: Ос. СКС породы: 3,29.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
16			1	1		1								3/ 0,51	
20			2	2		1					1			6/ 1,8	1,6
24			5	5		3					1	3		17/ 7,99	6,6
28			7	6		4					1	4		22/ 14,96	8,2
32			3	3		2						2		10/ 9,5	3,3
36		1		1		1								3/ 3,72	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт		1	18	18		12					3	9		61	19,7
итого, куб.м.		1,2	10,7	11,3		7,7					1,5	6,1		38,5	19,8
итого, куб,%		3,1	27,8	29,3		20					3,9	15,9		100	19,8

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода3: С. СКС породы: 2,04.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8	1	1												2/ 0,04	
12	1	2		1										4/ 0,24	
16	2	3		1										6/ 0,78	
20	7	9		4							2			22/ 4,84	2,4
24	9	12		6							2			29/ 10,15	2,4
28	5	6		3							1			15/ 7,5	1,2
32	1	2		1										4/ 2,72	
36	1	1												2/ 1,8	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт	27	36		16							5			84	6
итого, куб.м.	9,1	12,0		5,4							1,6			28,1	5,7
итого, куб,%	32,4	42,7		19,2							5,7			100	5,7

Причина назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4

Порода4: Г. СКС породы: 2.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8		15												15/ 0,45	
12		12												12/ 0,96	
16		6												6/ 1,02	
20		3												3/ 0,9	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт		36												36	
итого, куб.м.		3,3												3,3	
итого, куб,%		100												100	

Порода5: Кл. СКС породы: 2.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
8		1												1/ 0,02	
12		1												1/ 0,06	
16		4												4/ 0,52	
20		5												5/ 1,1	
24		2												2/ 0,7	
28		1												1/ 0,51	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт		14												14	
итого, куб.м.		2,9												2,9	
итого, куб,%		100												100	

Порода6: БК. СКС породы: 2.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.													Всего	
	1	2		3		4		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
12		1												1/ 0,08	
16		3												3/ 0,51	
20		3												3/ 0,9	
24		2												2/ 0,94	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
-														0/ 0	
итого, шт		9												9	
итого, куб.м.		2,4												2,4	
итого, куб,%		100												100	

Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № И-34-10-12-ВСР-Бежтинское-2026



Приложение 4

к акту лесопатологического обследования № И-34-10-12-ВСР-Бежтинское-2026



Приложение 4


к акту лесопатологического обследования № И-34-10-12-ВСР-Бежтинское-2026



Приложение 3
к акту лесопатологического обследования, утв. приказом МПР от 24.02.2026 г. №97

Абрис участка леса

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:		граница выдела		ленты перечета		ВСР

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек (широта/долгота)	
			№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
34	*10*	-	*1*	*288*	*10*	-	*0,290*	*42,10334*	*46,17285*
								42,10143	*46,17517*
			2	*344*	*15*		*0,520*	*42,10143*	*46,17517*
								42,10227	*46,17667*
			3	*291*	*10*		*0,290*	*42,10243*	*46,17712*
								42,10216	*46,18053*

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в настоящий Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	42,10466°	46,17506°	98,9
2->3	42,10383°	46,17549°	110,6
3->4	42,10308°	46,17637°	49,2
4->5	42,10285°	46,17688°	27,8
5->6	42,11586	46,17322	57,5
6->7	42,10269°	46,1781°	60,3
7->8	42,10249°	46,17878°	155,2
8->9	42,10253°	46,18066°	95,8

9->10	42,10167°	46,18073°	21,4
10->11	42,10172°	46,18048°	25,6
11->12	42,10189°	46,18027°	38,8
12->13	42,1019°	46,1798°	49,8
13->14	42,10152°	46,17948°	140,9
14->15	42,10214°	46,17799°	74,5
15->16	42,10209°	46,17709°	169
16->17	42,1013°	46,17534°	105,6
17->18	42,10068°	46,17437°	124,9
18->19	42,10151°	46,17335°	191,3
19->20	42,103°	46,17219°	52,6
20->21	42,1034°	46,17253°	56,5
21->22	42,10367°	46,17311°	29,4
22->23	42,10391°	46,17326°	41,4
23->24	42,10426°	46,17309°	22,4
24->25	42,10445°	46,17318°	25,6
25->26	42,10451°	46,17348°	65,7
26->1	42,10436°	46,17425°	74,7

Фамилия, имя
и отчество (при наличии) *Исмаилов А.И.* Подпись _____

Дата составления документа: *17.11.2026 года.*

Участковое лесничество: БЕЖТИНСКОЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА Квартал 34

N	Пло-щадь, га	Состав.Подрост,по:Я:Вы-:Эле-:Воз:Вы-:Ди:Кл:Гр:Бо: Тип леса	Полн:ота	Запас сырораст. леса, дес. М3	Кл:ас	Запас на выделе, дес.М3					Хозяйственные мероприятия
						Сумм:а пл:	общий	в т.ч: сос-	хо-ва:	нич-ко-	захламлен. общий	лик-ви-
						ДЕЛОВ	ТЛУ	ОЩА-ДЕЙ	ВЫДЕЛ	ЛЯЮ-ЩИМ		
1	2	3	4: 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	6,3	4БК1СС2Б2ЛП1Г	1 13	БК	50	13 18 3 2 3	ВЛСБК ,5	10	63	25		
				СС			С3			6		
				Б						13		
				ЛП						13		
				Г						6		
		склон СЗ-30 внум-1600 m										
		СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,НАСАЖДЕНИЕ ПРОЙДЕНО РУБКОЙ										
4	12,8	5БК2Б2ОС1Г+СС+ЛП	1 14	БК	70	15 24 4 2 4	ВЛСБК ,8	18	230	115	4	
				Б		13 20	С3			46	4	
				ОС		13 18				46	4	
				Г		12 16				23	4	
		склон С -30 внум-1600 m										
		СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ										
5	3,4	4СС1БК2ОС2ЛП1Г	1 14	СС	80	14 22 4 2 4	СВЛСГ ,5	14	48	19	1	
				БК		14 22	С2			5	4	
				ОС		14 22				10	4	
				ЛП		14 22				9	2	
				Г		14 22				5	3	
		подлесок: ШП РЕДКИЙ										
		склон СЗ-40 внум-1600 m										

		СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ,НАСАЖДЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ																
6	6,9	5Б2КЛВ2БК1СС	1	16	Б	65	16	22	7	4	4	СВЛСГ	,5	10	69	34	4	
					КЛВ		15	20				С2				14	4	
					БК		16	24								14	3	
					СС		16	24								7	3	
		культуры под пологом																
		10СС	2	3	СС	19	3	6					,4	1	7	7	3	
		склон СЗ-40 внум-1900 m																
		культуры-87 г.,состояние НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ,ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ																
7	4,2	несомкнувшиеся культуры																ДОПОЛНЕН.Л/К
		10СС			СС	2			3			СВЧСГ	60					УХ.ЗА Л/К РУЧ
												С2						
		склон СЗ-30 внум-1600 m																
		культуры-04 г.,ПЛОЩАД.РУЧН.,ПОСЕВ РУЧНОЙ,состояние УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ																
8	9,6	5ЛП2Г2Б1БК+СС	1	14	ЛП	50	14	16	5	2	4	СВЛСГ	,6	14	134	67	2	
					Г		14	16				С2				27	3	
					Б		14	16								27	3	
					БК		14	16								13	4	
		подлесок: ШП РЕДКИЙ																
		склон С -35 внум-1600 m																
		СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ																
9	12,0	5Б2ЛП1КЛВ2БК+ОС	1	16	Б	75	15	20	8	4	4	ВЛССБ	,5	10	120	60	4	
					ЛП		16	22				С3				24	4	
					КЛВ		16	22								12	4	
					БК		17	24								24	3	
		подрост: 5БК2ЛП3Б (30) 3,0 м, 2,5 тыс.шт/га																
		подлесок: ШП Ж РЕДКИЙ																
		склон СВ-35 внум-1800 m																
10	12,0	4Б2ОС1КЛВ2БК1СС	1	16	Б	75	15	24	8	4	4	ВЛБМ	,5	10	120	48	4	
					ОС		16	24				В3				24	4	
					КЛВ		16	22								12	4	
					БК		17	26								24	3	
					СС		16	24								12	3	

--

Участковое лесничество: БЕЖТИНСКОЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ЛЕСА Квартал 34

N	Площадь, га	Состав. Подрост, подлесок, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наимен. кат. земель. Хар. лесных культур. Кадастров. оценка	Ярус	Возраст	Высота	Диаметр	Класс	Группа	Бонитет	Тип леса	Полнота	Запас сырораст. леса, дес. М3	Класс	Запас на выделе, дес.М3	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4: 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		подрост: 5БК2КЛВ3Б (25) 1,5 м, 3,0 тыс.шт/га подлесок: ШП Ж РЕДКИЙ склон ЮЗ-40 внум-1800 m СОСТАВ НЕОДНОРОДНЫЙ,ПОЛНОТА НЕРАВНОМЕРНАЯ													